

## 석면모니터단 2차 점검표[비닐 보양]

□ 점 검 일 : 2023.01.09.(월요일)

□ 점검사항

점검항목	점검내용	비고
비닐보양상태	창문, 환기덕트의 개방부위, 출입문 등 모든 개구부를 불침투성 재질의 비닐시트로 적절하게 밀폐하였는가?	
	벽과 바닥이 불침투성 재질의 비닐시트 두겹으로 밀폐되었는가?	
	이동이 어려운 부착물 등은 철저히 밀봉하고, 찢어진 비닐이나 틈새를 통해 공기가 새는 곳은 없는가?	
	감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치되었는가?	
	음압기 설치, 폐기물 반출로는 문제가 없는가?	

□ 점검내역

층별	점검결과		부적합할 경우		비고
	적 합	부적합	부적합 장소	부적합사유	
병설 유치원	✓				

※ 점검결과는 √표로 작성.

	소 속	직 위	성 명	서 명
조사자 (모니터단 구성원)	금모래초등학교	교장	이혜옥	(서명)이혜옥
	금모래초등학교	행정실장	이요한	(서명)이요한
	금모래초등학교	시설과장	최종태	(서명)최종태
	금모래초등학교	학부모	이선미	(서명)이선미
	금모래초등학교	학부모	방초은	(서명)방초은
	세명건축사사무소	감리	변선화	(서명)변선화
	이엠씨	외부전문가	염은성	(서명)염은성
	환경보전교육센터	시민단체	이선표	(서명)이선표