

석면모니터단 3차 점검표 [잔재물 조사]

학교명	금모래초등학교	대표자	이혜옥	전화번호	070-7097-0603
소재지	경기도 시흥시 대은로 16-29			해체제거면적	291.96㎡

☐ 조사일 : 2023.01.13.(금요일)

☐ 점검사항

점검항목	점검내용	비고
잔재물 조사	정밀청소는 잘 되었는가? 석면 잔재물이 발견되었는가? 석면 폐기물은 안전한 곳에 보관하였는가?	

☐ 점검내역

점검내역				
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심 잔재물 발견 건물수	0	
점검 세부내역				
층별	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비고
병설유치원	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

※ 점검결과는 √표로 작성.

	소 속	직 위	성 명	서 명
조사자 (모니터단 구성원)	금모래초등학교	교장	이혜옥	(서명) 이혜옥
	금모래초등학교	행정실장	이요한	(서명) 이요한
	금모래초등학교	시설과장	최종태	(서명) 최종태
	금모래초등학교	학부모	이선미	(서명) 이선미
	금모래초등학교	학부모	방초은	(서명) 방초은
	세명건축사사무소	감리	변선화	(서명) 변선화
	이엠씨	외부전문가	염은성	(서명) 염은성
	환경보전교육센터	시민단체	이선표	(서명) 이선표